

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г.Калуга
 г.1.Название здания (сооружения) * многоквартирный дом
 2.Адрес г. Калуга, ул. Ольговская, д. 6
 3.Год постройки 1950 г.
 4.Материал стен шлакоблочный
 5.Этажность 2
 6.Наличие подвала нет
 7.Подъезды 1

«6» апреля 2018

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии

Комиссия в составе:

Инженер ООО «ЖРЭУ 8+»

Родина Г.Е,

Мастер ООО «ЖРЭУ8+»

Спиридонова Л.Б.

Старший по дому кв №

Тедцова ТВ

произвела осмотр многоквартирного дома по вышеуказанному адресу.

№ П/П	Наименование конструкции, оборудования и устройств	Оценка состояния, описания дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша	Кровля шиферная, имеются трещины в шиферных листах	Требуется тек. ремонт
2	Фасад здания:		
	Стены	Разрушение кирпичной кладки стен,отслоение штукатурного слоя, окрасочного слоя,	Требуется текущий ремонт
	Балконы		
	Цоколь	Частичное разрушения штукатурного слоя, отслоение местами окрасочного слоя	Требуется текущий ремонт
	Пороги	-	
	Козырьки	Металлический, отслоение окрасочного слоя, имеются следы коррозии, ржавчины	Требуется текущий ремонт
3	Отмостка	Частичное разрушение отмостки по периметру здания	Требуется текущий ремонт
4	Входы в подвалы		
5	Входные двери	1 дверь металлическая-удовлетворительная, 1 дверь деревянная в тамбуре, неплотно закрывается, отслоение окрасочного слоя	Требуется текущий ремонт
6	Окна	отслоение окрашиваемого слоя, трещины, частично требуется установка шпингалет, петель, частично створки сгнившие, частично отсутствует ограждение оконных проемов	Требуется текущий ремонт.
7	Состояние подъезда		
	Стены внутри	Имеется частичное отслоение клеевой	

		побелки стен, отслоение окрасочного, штукатурного слоя стен.	Требуется текущий ремонт.
	Полы	Имеется частичное разрушение покрытия деревянного пола, отслоение окрасочного слоя	Требуется текущий ремонт
	Потолок	Имеется частичное отслоение клеевой побелки потолков.	Требуется текущий ремонт
8	Теплоснабжение	АОГВ удовлетворительно	Ремонт не требуется
9	Холодное Водоснабжение	Трубы полипропиленовые удовлетворительные	Ремонт не требуется
10	Канализация	В трубопроводах имеется местами заиливание, трещины	Требуется текущий ремонт.
11	Вентиляция, дымоходы	Разрушены оголовки кирпичной кладки дымовентканалов	Требуется текущий ремонт
12	Энергоснабжение	имеется нарушение в системе: проводка, щитки, ВРУ,	Требуется тек. ремонт.
14	Благоустройство	Имеются сухие ветки деревьев, аварийные деревья;	Требуется текущий ремонт,
		Составление схем внутренних инженерных систем дома, составление паспорта энергетического обследования дома, внесение изменений в технический паспорт.	За счет средств текущего ремонта
	Газопровод	Отслоение окрасочного слоя	За счет средств текущего ремонта



Выводы и предложения:

Собственникам дома № 6 по ул. Ольговская необходимо на общем собрании принять решение о проведении текущего, капитального ремонта общего имущества дома. Подписи:

Инженер ООО «ЖРЭУ8+»

Мастер ООО «ЖРЭУ8+»

Старший по дому Кв № 7

Родина Г.Е,

Спиридонова Л.Б,

Г. В. Федосова