

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

22 10 2001 г.

Дом № 5 или строение (корпус)
по ул. (пер.) Барушины
ООО "Нерчинс" города Чаинск

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала мех. цоколь

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Мориной Е. Е.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета Шекаловой Г. Ф.

и членов местного комитета профсоюза
в присутствии техника Мешаковой Е. М. произвела проверку готовности к эксплуатации в
зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворитель

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворитель мех. этаж

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворитель

г) фасад здания не удов. Балконные перегородки и коробки из гипсокартона
лестницы - несущие перегородки собств.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворитель

е) подвальные помещения удовлетворитель

ж) отмостка вокруг здания не удовлетворитель. несущие перегородки собств.

з) система центрального отопления удовлетворитель

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Барушины 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворитель

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство установка.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Результаты экспертизы в осенне-зимний
период 2015-16 гг. годов

Председатель комиссии

Роговев. В. Е.

Члены комиссии

Мосеевъковъ. Е. В.

16. 90

Чел

Плищевъ. А. Ф.