

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь

2005 г.

Дом № 96 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Северская  
Домуправление № города 000. Московской РДУ № 8

## Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен панельные  
Число этажей 5 наличие подвала тех. подвал

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рожина Е.В.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза  
в присутствии техника Маслакова И.С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша неудобна. (протекает)

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания удобна.

д) входные двери и оконные переплеты неудобны, нет решеток на окнах

е) подвальные помещения удобны.

ж) отмостка вокруг здания удобна.

з) система центрального отопления удобна.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Маслаков, З

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные

грабн.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) уровни

м) электрохозяйство уровни

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

обеспечен

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечен

**Выводы и предложения.**

Дело и эксплуатация в осенне-зимний период 2015 - 16 гг. года

Председатель комиссии

Р. Е. Родина

Члены комиссии

М. С. Денисов

Н. Н. Давыдович