

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

7 ноября 2006 г.

Дом № 1/69 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Забойная

Домоуправление № города Железногорск, Алтайский край РЭУ № 8

Общие сведения по строению

Год постройки 1960 материал стен кирпич.

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родина Г. Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Голубковой О. В.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Мрешковой Е. М. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительно

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания .

г) фасад здания не удовлетворительно / по решению суда, кап. ремонт / в окнах

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительно.

е) подвальные помещения удовлетворительно.

ж) отмостка вокруг здания не удовлетворительно. / по решению суда, кап. ремонт

з) система центрального отопления в технически исправном состоянии / план кап. ремонта по решению суда /

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Плеханов 3

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв.

м) электрохозяйство

1 кв.т. расселен по расселенной среде

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Дом № 2 эксплуатируется в осенне-зимний период 2016-17г годов.

Председатель комиссии

Члены комиссии

рвн35

Родина 2.8.

Мельникова Е.В.

Трубин

8920617465