

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

10 октября 2016 г.

Дом № 6 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Ольговская

Домоуправление № города Железногорск ООО «Ильинское РЭУ № 8»

Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен шп. блоч.

Число этажей 2 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Воденной Д.Б.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Федюковой Т.В.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Машейковой Е.М. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворен.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворен

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания не удовлетворен. нет решения собственников

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворен

е) подвальные помещения _____

ж) отмостка вокруг здания не удовлетворен. нет решения собств.

з) система центрального отопления _____

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные АЗБ

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв.

м) электрохозяйство удовлетв

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обещано

Выводы и предложения.

Дом к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-17 годов

Председатель комиссии

Члены комиссии

кв N 4

[Handwritten signature]

Воронова Е. Е.

Молодцова Е. В.

Ферсцова Т. В.