

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

28 10 2006 г.

Дом № 36 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Промышленная

Домоуправление № города Железнодорожное ООО "Железнодорожное РЭУ № 8"

## Общие сведения по строению

Год постройки 2000 материал стен кр. гал.

Число этажей 6 наличие подвала тех. подполье

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Роданский Д. Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Егерева Н. С.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Мельникова Е. А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетв.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения тех. подполье заливается грунтовыми водами

ж) отмостка вокруг здания удовлетв.

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Новослободская

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство удовлетв.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

#### Выводы и предложения.

Дела и эксплуатации в целом - удовлетв.  
наиб. персонал 2016-17г годов

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Родина Э. В.

Молойжева Е. И.

КВ №3 в СМ (Сурова И. С.)