

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

27. 10 2016 г.

Дом № 192 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Тягучинская

Домоуправление № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки _____ материал стен кварцит

Число этажей 2 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родиной Э.Б.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета Назаркуловой В.У.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Мелеотковой Е.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетв.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удовлетв

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв

е) подвальные помещения нет

ж) отмостка вокруг здания удовлетв

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло удовлетв.
А.В.

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв

м) электрохозяйство удовлетв

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Работы по эксплуатации зданий в осенне-зимний период 2016-177 годов

Председатель комиссии

Члены комиссии

кв № 3



Корнеев Д.Е.
Машинков В.И.

Назаров В.И.