

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. 21 10 200 16 г.

Дом № 52 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Тракторная

Домоуправление № города Калуга 000, Железнодорожное РЭУ № 8

Общие сведения по строению

Год постройки 1990 материал стен кр. панели

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родиной Е. В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Тариванья О. М.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Швейковой Е. А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания не удовлетв. нет решения совет.

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Сельхозшкола

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство убавлен.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Дана к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-17 гг. работ.

Председатель комиссии




Родина Д.Е.

Члены комиссии



Маслова Е.И.



Торубанова О.И.