

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

200 г.

Дом № 2/63 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Врубцова

Домоуправление № города 1900 "ШРЗУ № 2"

## Общие сведения по строению

Год постройки 1969 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала есть

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рогинский С.Е.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_  
в присутствии техника Кривошапкин О.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция ведется как ремонт.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания удовлетв.

з) система центрального отопления удовлетв. (ведется как ремонт)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Шахтёрская

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв.

м) электрохозяйство удовлетв.

2. Обеспеченность: —

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

#### Выводы и предложения.

Фон КЖП удовлетв. в осенне-зимний период 2017-18 г. готов

Председатель комиссии

Члены комиссии

Л.С.

Ворова Т.Е.

Л.С.

Курбанов О.А.

Кан. ремонт

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Октября 2006 г.

Дом № 2/63 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Врубовая \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_

## Общие сведения по строению

Год постройки 1969 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала есть

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родиной Р. В.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_

в присутствии техника Мешайковой Е. М. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания не удовлетв.  
ведется кан. ремонт

г) фасад здания не удовлетв. ведётся кан. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения \_\_\_\_\_

ж) отмостка вокруг здания ведётся кан. ремонт

з) система центрального отопления ведётся кан. ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Шахматов 3

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ведётся кан. ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв.

м) электрохозяйство ведется кап. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

В доме ведется выборочный кап. ремонт.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Родина Р.Е.  
Мельникова В.У.