

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

31. октября 2016 г.

Дом № 4 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Врубовая

Домоуправление № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен кф. кирпич.

Число этажей 5 наличие подвала нет, черное

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Роденковой Е.Е.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета Байцовой Л.В.

и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника Мелешиковой Е.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания удовлетв.

з) система центрального отпления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Шахматов З

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв.

м) электрохозяйство удовлетв.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Дела в Жилищном управлении в целом решены
переход 2016-17 гг. готов

Председатель комиссии

Члены комиссии

Редина С.С.

Мельникова С.М.

Кв 24 Ткач Ткачев А.В.