

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. 5 10 2006 г.

Дом № 11 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Дружбы _____

Домоуправление № города Жалуга ООО "Жилищное РЭУ № 8"

Общие сведения по строению

Год постройки 1985 материал стен кр. панелем.

Число этажей 5 наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Роденко Е. В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Моложковой Е. М произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения тех. подполье удов.

ж) отмостка вокруг здания удовлетв.

з) система центрального отпления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Тарушинская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв.

м) электрохозяйство удовлетв.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Ден в жизни населения в осенне-зимний период 2016-17 года

Председатель комиссии

Члены комиссии

р.б. N 45

Родина Е.Б.

Молошкова Е.И.

С.И. Козин Сарышев В.К.