

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

14 октября 2006 г.

Дом № 12 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Дружеской

Домоуправление № города 8, г. Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1983 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала -

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родина Г.С.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Малеева Г.П.

_____ членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Балашова В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция -

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостка вокруг здания удовл.

з) система центрального отопления удовл.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло -

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Тарушневая 198

удовл.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство *удовл*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечен

Выводы и предложения.

*Дом в эксплуатации осетено-земельной
период 2016-2017г. домов*

Председатель комиссии

Члены комиссии

*Родина Г.В.
Павлова В.И.
Мамкина Т.П.*