

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

4 октября 2006 г.

Дом № 13 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Брусилова

Домоуправление № города Чалуса ул. Дев. Митинское РЭУ № 8

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен кф. панельн.

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Роденной Э. Е.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета Сивенченко А. И.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Малыгиной Э. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания удовлетв.

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Жарушинская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв.

м) электрохозяйство удовлетв

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Дом в жилом районе в осенне-зимний период 2016-17 г. готов.

Председатель комиссии

Члены комиссии

кв № 2

Родина Е.Б.

Молодцова Е.Ч.

Синица Елена А.И.