

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

5 октября

2001/6 г.

Дом № 15 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Дружбы _____

Домоуправление № города 8, ч. Трусов _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1983 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала —

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами _____

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Падерской В.Р. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удовл

д) входные двери и оконные переплеты удовл

е) подвальные помещения удовл

ж) отмостка вокруг здания не удовл / нет решения собственников /

з) система центрального отпления удовл

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Тару министр 198

_____ удов. шт.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовле

м) электрохозяйство удовле

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечен

Выводы и предложения.

Работы в жилищном хозяйстве в осенне-зимний период 2016-2017 г. годов.

Председатель комиссии

Члены комиссии

И. Родионова Г.В.
Калец Валерий В.И.

председатель Совета дома слес. Мокшьева С.В.