

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

13 10 2016 г.

Дом № 6 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Фрунзевы

Домоуправление № города Жалгыз ДОО "Жилищное РЗУ № 8"

Общие сведения по строению

Год постройки материал стен пенобетон.

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родиной Е. Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Чубуковой Р. В.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Моложковой Е. И произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания не удовлетв. выборочно реш. балконов и козырьков под балконами - не решены обществ.

д) входные двери и оконные переплеты

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания не удовлетв. - треб. ремонта нет решения обществ.

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Тарутинская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удов. пещев.

м) электрохозяйство удов. пещев.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено


Выводы и предложения.

Дом к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-17 г. готов.

Председатель комиссии

Члены комиссии

№ 30



Родина Э.Е.
Мельникова Е.И.
Чубукова Р.В.