

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

12 октября 2006 г.

Дом № 7 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Дружбы

Домоуправление № города 8, г. Ташкент

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала —

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Редина Т.С.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

Евменова Т.А.

членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Каледской В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша не удобе (промокает нет)

краткосрочная программа 2017 г.

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания удобе

д) входные двери и оконные переплеты удобе

е) подвальные помещения удобе

ж) отмостка вокруг здания не удобе (нет решения собственников)

з) система центрального отопления удобе

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

Ташкентская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные

удобе

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовле

м) электрохозяйство удовле

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспеч

Выводы и предложения.

Работ в текущем периоде осенне-зимней
период 2016-2017г

Председатель комиссии

Члены комиссии

председатель Совета домо

Евдоким

Родина Г.Е.
Валерана В.И.
Евдоким Т.А.