

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

01. 11 2016 г.

Дом № 9 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Дружбы _____

Домоуправление № города Железнодорожное ООО, Жилищное РЗУ № 8

Общие сведения по строению

Год постройки 1985 материал стен кр. кирпич.

Число этажей 5 наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родиной Е. В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Молойковой Е. М. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша не удовлетв. ведется кап. ремонт кровли

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания не удовлетв. возможно балконы и козырьки над балконами - нет решения собств.

д) входные двери и оконные переплеты _____

е) подвальные помещения тех. подполье удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания не удовлетв. нет решения собств.

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Марушинская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв.

м) электрохозяйство удовлетв.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Дом к эксплуатации в осенне-зимний период готов.


Председатель комиссии



Редина Е. Е.

Члены комиссии

Масленников С. И.



Копрашова Е. И.