

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

14 / 10 / 2006 г.

Дом № 3 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Забойная 3

Домоуправление № города Камусар 000, Митинское РЭУ № 8

Общие сведения по строению

Год постройки 1992 материал стен кр. кирпич

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родикова Е. Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Николаева М. М.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Мельниковой Е. М. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания не удовлетв. треб. ремонта - кей реше
ния обществ. сов.

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Шахматов 3

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство удовлетв.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Работы по эксплуатации в осенне-зимний период 2016-17 г. выполнены

Председатель комиссии

Члены комиссии

[Handwritten signatures]

Родина Э.Э
Мамойкина Е.А.

см. по дому 10/1 Мур Николаева Л.И.