

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

18. 10 2006 г.

Дом № 23 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Механизаторов _____

Домоуправление № города Чкалова 000, Исполнитель РЭУ № 8^ч _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен кр. кирпич.

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родиной З. Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Шариновой Л. С.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Молойковой В. М произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша ^{не}удовлетв. кровля ветхая (протекать нет) влпюжено. В мскн кот. решеного до 17%

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания не удовлетв. нет решения собств.

з) система центрального отпления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Сельхозсервиса

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв

м) электрохозяйство удовлетв

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Дом с эксплуатацией в системе — удовлетв
период 2016-17 г годов

Председатель комиссии

Члены комиссии

кв. 81. Щербакова И.С.

Родина Р. Е.
Масейкова Е. И.