

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

д. № 10 2016 г.

Дом № 10 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Олевская

Домоуправление № города Капцо ООО, Мелешков РЭУ № 8

Общие сведения по строению

Год постройки 1944 материал стен кр. панельн.

Число этажей 5 наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Роденковой Е. Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Мелевой В. И.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Мелевой Е. А произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания неудовлетв. балконы и козырьки зим. треб. ремонта нет решения собственников

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв

е) подвальные помещения тех. подполье удов.

ж) отмостка вокруг здания удовлетв.

з) система центрального отопления удовлетв

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Тарутинская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

удовлетв

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц *обеспечено*

Выводы и предложения.

Дела и экзамена машин в осенне-зимний период 2016-17 годов

Председатель комиссии

Члены комиссии

кв 36

[Signature]

Родина Д.Е

Масленкова Е.И

Иванов

Масова В.И