

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

18. 10 2006 г.

Дом № 12 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Ольговская

Домоуправление № города Железногорск ООО Жилищное РЭУ № 84

Общие сведения по строению

Год постройки 1983 материал стен кр. кирпич.

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родикова Д. В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Ерачева Т. Ч.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Малейковой Е. И произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительно

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания не удовлетворительно балконы и козырьки над балконом не имеют решения собственников

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительно

е) подвальные помещения удовлетворительно

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительно

з) система центрального отопления удовлетворительно

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Марутинская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

удовлетв

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц *обеспечено*

Выводы и предложения.

Для к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-17г

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

кв N 4

[Handwritten signature]

*Родина Т. В.
Масленкова Е. В.
Ураева Т. Ч.*