

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

10 октября 2006 г.

Дом № 12 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Ольговетая

Домоуправление № города

Общие сведения по строению

Год постройки 1961 материал стен кирпич

Число этажей 2 наличие подвала —

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Руднев Г.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

Калмыкина Л.А.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Каледана В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша технически исправное состояние

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлет

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания не удовлет / нет решения собственника

д) входные двери и оконные переплеты

технически исправное состояние

е) подвальные помещения

ж) отмостка вокруг здания не удовлет / нет решения собственника

з) система центрального отопления котел

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство техническое исправное
восточнее

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечен

Выводы и предложения.

Всё в полном порядке в осенне-зимний
период 2016-2017 гг. домов.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии:

Лавров

Родина Г.В.
Калерина В.И.

Калерина

Калерина И.А.