

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

20 окт 2016 г.

Дом № 13 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Ольговская _____

Домоуправление № города Железнодорожное РЭУ № 8 _____

Общие сведения по строению

Год постройки 13 материал стен кирпич.

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Роденковой Е. Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Машейковой Е. Ч. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша не удовлетв. ведется кап. ремонт кровли

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания не удовлетв. карнизные свесы / ведется кап. ремонт /

г) фасад здания не удовлетв. козырьки над балконами нет решения обшив.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения не удовлетв. из-за неисправности дренажной системы заливается водой

ж) отмостка вокруг здания _____

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Тарутинская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

удовлетворено

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц


обеспечено

Выводы и предложения.

Доля в жилищной организации в осенне-зимний период 2016-17 г. годов

Председатель комиссии

Члены комиссии



*Росичкина Э.Б.
Мельникова Е.И.*