

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

11. 10 2016 г.

Дом № 14 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Ольговская

Домоуправление № города Железногорск ООО, Иркутская обл. РЭУ № 4

Общие сведения по строению

Год постройки 1943 материал стен кф. гонельн.

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Роденковой Е. Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Трещихиной В. Ч.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Мосеевой Е. Ч. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания удовлетв.

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Чапутинская 19Б

к) тепловые элеваторные узлы и байпасные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство *уравнено*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц *обеспечено*

Выводы и предложения.

Довер к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-17 г годов

Председатель комиссии

Члены комиссии

кв № 23

*Родина Е.В.
Масленкова Е.В.
Темехомцева В.И.*