

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

28 октября 2006 г.

Дом № 19 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Ольговская

Домоуправление № города 8 г. Казань

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рудина Г.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

Миргородской Н.В.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Каледина В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удовл

д) входные двери и оконные переплеты удовл

е) подвальные помещения удовл

ж) отмостка вокруг здания удовл / +

з) система центрального отопления удовл

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

Тарумшенева 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовле

м) электрохозяйство. удовле

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечен

Выводы и предложения.

Дома в квартале тащю оскее - закончен
период 2016 - 2016 г годов.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

председатель совета дома :

[Signature]

Родина Г.Б.

Коледина В.Н.

[Signature]

Мироносцев Н.М.