

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

3 октября 2006 г.

Дом № 8 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Резолюционная

Домоуправление № города 8, г. Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1950 материал стен кирпичной

Число этажей 2 наличие подвала —

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родина Г. В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

Митченко В. А.

членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника _____ произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша технически исправное состояние

б) чердачное помещение и его вентиляция технически исправное состояние

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания не удобен / нет решения собственников

д) входные двери и оконные переплеты _____

удобно

е) подвальные помещения _____

ж) отмостка вокруг здания не удобен / нет решения собственников

з) система центрального отопления нет

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

удовле

м) электрохозяйство *технические исправное*
все нормальное

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечен

Выводы и предложения.

*Дом в теплуэтажном доме —
закончен переод 2016-2017гг готов*

Председатель комиссии

Члены комиссии

Председатель
Валерий
председатель Совета дома:

Родина С.С.
Валерий В.Н.
Мителев Е.А.

Мит-