

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

200 г.

Дом № 2 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Промышленная

Домоуправление № города 8. г. Кануга №, ЖРЭУ №8

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рожков С.Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Федюшин В.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворит.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетворит.

г) фасад здания удовлетворит.

д) входные двери и оконные переплеты удовлет.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания неудовл (нет решения собствен)

з) система центрального отпления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ПРМЗ

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетворит.

м) электрохозяйство удовлетворит.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Ком. И. Жилищника в осенне-зимний период 2017-18 г. готов.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Рожина Т.Е.
Суровин В.А.