

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

27 октября 2016 г.

Дом № 4 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Промышленная

Домоуправление № города 8, 2 Калуго

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала -

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родина Г.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

Шеленковская З.В.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Калужина В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша техническое исправное состояние

б) чердачное помещение и его вентиляция

техническое исправное состояние

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

техническое исправное состояние

г) фасад здания

удовл.

д) входные двери и оконные переплеты

техническое исправное состояние

е) подвальные помещения

удовл.

ж) отмостка вокруг здания

не удовл. / нет решения
(обсуждение)

з) система центрального отопления

техническое исправное
состояние

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

Т.Р.И.В.

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные

техническое исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство *техническое исправное соответствие*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечен

Выводы и предложения.

Дом в течение периода 2016г - 2018г готов

Председатель комиссии

Члены комиссии

[Подпись]

*Родина Г.В.
Валедица В.И.*

[Подпись]

Шеленова З.И.