

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

14 10 2006 г.

Дом № 8 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Тракторостроительная

Домоуправление № города Казань ООО «Мелишская РЭУ»

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родников Р.Б.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Тюгаева З.И.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Мельникова С.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв. треб. кап. ремонта промерз. неб.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания удовлетв.

з) система центрального отпления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ТРМЗ

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв

м) электрохозяйство удовлетв

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Работы по обследованию в осенне-зимний период 2016-17? комм

Председатель комиссии

Члены комиссии

кв 32

Редина Р. Е

Моссаев Ково Е. И

Боголева З. Ч