

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

9. 10 2006 г.

Дом № 65/2 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Северная _____
Домоуправление № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1961 материал стен кирпич
Число этажей 4 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родина Э. Э
членов комиссии, представителя общественного домового комитета Селювершова Е. А

членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника Молотковой Е. М произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетв.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания _____

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания не удовлетв. нет решения есть

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло г. Шахматов З

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетвор.

м) электрохозяйство удовлетвор.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Работы по эксплуатации в осенне-зимней период выполнены

Председатель комиссии

Члены комиссии



Родина Г.Е.

Москатова С.И.

кв. № 4.



Селевершинова Е.А.