

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

25 октября 2006 г.

Дом № 141 или строение (корпус) 2

по ул. (пер.) Тарутинская

Домоуправление № города 8 г. Калуго

Общие сведения по строению

Год постройки 1990 материал стен панельной

Число этажей 5 наличие подвала -

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Руденко Г.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

Медведева С.Н.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Медведева В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша не удовлет / кровли нет / краткосрочная кровля 2016-17г.

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания удовлет

д) входные двери и оконные переплеты удовлет

е) подвальные помещения удовлет

ж) отмостка вокруг здания удовлет

з) система центрального отпления удовлет

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

"Камин"

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные

удовлет

(указать запас в днях на систему в целом)

Служба эксплуатации — инвентарь, спецодежда, песок (в зиме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

### Выводы и предложения.

Пол в текущем году осенью — желательней  
переезд 2016-го года погов.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*И*  
*Колесов*  
*М.И.*

*Родина Г.Б.*  
*Валерьяна В.И.*  
*Мельникова Н.И.*