

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

20 октября 2006 г.

Дом № 184 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Тарутинская

Домоуправление № города 8 г. Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1974 материал стен кафельный

Число этажей 5 наличие подвала —

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рудина Г.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

Мареева С.В.

членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Колесникова В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания не удовл. / нет решения советников

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения _____

ж) отмостка вокруг здания удовл.

з) система центрального отопления удовл.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

Тарутинская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

удовл.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

удовле

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечены

Выводы и предложения.

*Раки в межуратическо в
осенне-зимней период 2016-2017 г годов*

Председатель комиссии

СЗ

Родина Г. В.

Члены комиссии

*Валер
Мареев*

*Каледина В. И.
Мареева С. В.*