

Средств  
есть

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

5. октября 2016 г.

Дом № 192 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Марушинской

Домоуправление № города Железно 000, жилищное РЭУиБ

## Общие сведения по строению

Год постройки 1972 материал стен кф. кирпич.

Число этажей 5 наличие подвала есть.

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родиной Э. Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Макеевой Е. А.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Молойковой Э. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания неудовлетв. / балконы нет решения собственников

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания удовлетв.

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Марушинская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство удовлетворено

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

**Выводы и предложения.**

Дома в эксплуатации в осенне-зимний период 2016-17г

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

кв № 6

Мокеев

Родина Д. Е.

Мельникова Е. И.

Мякеева Е. А.