

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

6 октября 2006 г.

Дом № 200, или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Марутинская

Домоуправление № города Раица ООО "Жилищное РЭУ № 8"

## Общие сведения по строению

Год постройки 1944 материал стен кр. кирпич.

Число этажей 5 наличие подвала тех. подполье

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Веденной Г. В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Седниевой А. А.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Мосеевой Е. И произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения не удовлетв. заливаются грунтовыми водами

ж) отмостка вокруг здания удовлетв.

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Марутинская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство удовлетв.

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

#### Выводы и предложения.

Долг к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-17 г. пошел.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

кв № 52

Родина Е.Б.  
Машаева Е.И.

Сидышева А.А.