

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

24 октября 2016 г.

Дом № 13 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Шахматов _____

Демоуправление № города Жамбыл ООД "Жилщитное РЭУ № 8"

Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен кирпич.

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родимой Е. Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Сивалевой Н. А.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Мельниковой Е. И произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв. - кровля ветхая (протечек нет) / включено в план кап. ремонта 2017 г.

б) чердачное помещение и его вентиляция тех. значе. / удовлетв.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания удовлетв. / рем. не треб.

з) система центрального отпления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Шахматов 3

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство удовлетв.

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Всем жителям в осенне-зимний период 2016-17г. тепло.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Редина Е.Б.

Шевченко Е.В.

В.И.И. А.С.У.

Сисаева Н.А.