

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

10 октября 2006 г.

Дом № 3 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Шахтеров

Домоуправление № города

## Общие сведения по строению

Год постройки 1961 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала нет

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родиной Р.Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Молойковой Е.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетв.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания не удов. треб. кап. ремонта  
(выполнение работ по решению суда)

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения нет

ж) отмостка вокруг здания не удовлетв. кап. ремонт по решению суда

з) система центрального отопления удовлетв.  
(кап. ремонт по решению суда)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Шахтеров 3

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетворен

м) электрохозяйство технически исправн. состоянии  
пан. ремонти по решению суда

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

### Выводы и предложения.

Работы к жилищному сезону в осенне-зимней период 2016-17 г. завершены

Председатель комиссии

Родимо Е. Б.

Члены комиссии

Медведева Е. И.

Александрова