

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

19 октября 2016 г.

Дом № 5 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Шахматов

Домоуправление № города Калуго 000 "Жилищное РЭУ № 8"

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родиной С. Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Девицке С. И.

и членов местного комитета профсоюза
в присутствии техника Москалюк С. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения —

ж) отмостка вокруг здания не удовлетв. най решени совмес.

з) система центрального отпления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло д. Шахматов З

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв.

м) электрохозяйство удовлетв.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено


Выводы и предложения.

Дом к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-17г готов.


Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

1/1



Радина З. В.
Мещерякова Е. М.



Дил

Девягзе С. И.