

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

19 октября 2006 г.

Дом № 6 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Шахтеров \_\_\_\_\_  
Домоуправление № города Жолто 000, Митинское РЗУ № 8

## Общие сведения по строению

Год постройки 1966 материал стен кирпич.  
Число этажей 4 наличие подвала есть

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Реденной Е. Е.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_  
в присутствии техника Меломиковой Е. М. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетв.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания не удовлетв. трещ. ремонт балконы  
нет решения собственников закрывать

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания не удовлетв. нет решения  
собственников

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло 127 ул. Шахтеров 3

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв.

м) электрохозяйство удовлетв.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

**Выводы и предложения.**

Дом к эксплуатации в осенне-зимний период  
2016-17г. готов.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Родина Е. Е.

Масленкова Е. В.