

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. 15 октября 2004 г.

Дом № 13 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Дружба _____

Домоуправление № города № 8 г. Кашуры _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен кр. кирпич _____

Число этажей 5 наличие подвала есть _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Руминой Т.Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Степаненко А.М.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Смирновой Л.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительно _____

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удовлетворительно _____

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительно _____

е) подвальные помещения удовлетворительно _____

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительно _____

з) система центрального отопления удовлетворительно _____

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Тарутинское ЦС

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетворительно

м) электрохозяйство удовлетворительно

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Работы по эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов

Председатель комиссии И.И. Корниенко И.Е.
Члены комиссии В.В. Спиридонова Л.В.
кв. 1 Ю.И. Степанченко И.М.