

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. октябре 2017 г.

Дом № 1163 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Забойная

Домоуправление № города 8 г Калуга ООО, УИРЭУИВ

## Общие сведения по строению

Год постройки 1866 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала есть

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Зосимов ГЕ

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_

в присутствии техника Федоркин ВА произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

I. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша улучше

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания улучш

д) входные двери и оконные переплеты улучше

е) подвальные помещения улучше

ж) отмостка вокруг здания неудовл (как раньше по решению суда)

з) система центрального отопления неудовле (как раньше по

решению суда)

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Шахтеров 3

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные улучше

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) улучшить.

м) электрохозяйство технический состав / котл. room по решению суда)

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

#### Выводы и предложения.

Формы и эксплуатации в рамках жилищного норматива 2017-18 г готов.

Председатель комиссии

Члены комиссии

И. 55

Родина Т.Е.  
Фролов Д.А.  
Жукова О.В.