

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

200__ г.

Дом № 23 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Механизаторов

Домоуправление № города 8 г. Канука 000, УЛР7У IV 8 =

Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен кп кирпичный

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Розин Ю.Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Фурманова произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

I. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения удовлетв.

ж) отмостка вокруг здания неудовл (нет решения собствен.)

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Сельхозтехника

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв.

м) электрохозяйство удовлетв.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Форм и исполнения в осенне-зимний период 2017-18 г. готов

Председатель комиссии

И. Попова Т.Е.

Члены комиссии

Ф.Ф. Фролов О.А.

№ 81

М.М. — Мишинов Л.С.