

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

23.10 2011 г.

Дом № 19 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Ольховская

Домоуправление № города 8 г. Балашов

## Общие сведения по строению

Год постройки 1973 материал стен к. кирпичный

Число этажей 5 наличие подвала есть

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Торкина Г.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

Мирогородский А.В.

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_

в присутствии техника Полудомой В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша технически исправное состояние

б) чердачное помещение и его вентиляция -

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостка вокруг здания удовл.

з) система центрального отопления технически исправное состояние

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

Тарукинский 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_

технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовле

м) электрохозяйство технически исправное состояние

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Дом в эксплуатируемый осенне-зимний период 2017-2018 годов

Председатель комиссии —

Члены комиссии —

Лодина Г.В.  
Лодина В.Н.

Председатель совета дома: Асеев / и.п. городского н.п.ц.