

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

19 сентября 2004 г.

Дом № 192 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Тарутинская

Домоуправление № города Кашури № 8

## Общие сведения по строению

Год постройки 1969 материал стен кирпич

Число этажей 2 наличие подвала -

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рожинский Г.Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Нараркуевой В.И.

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_

в присутствии техника Смирновой Л.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовл.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения -

ж) отмостка вокруг здания удовл.

з) система центрального отопления АГВ удовл.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Тех. центр. котельн.

АГВ

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовы

м) электрохозяйство удовы

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Работы к жилищно-коммунальному в осенне-зимний период 2017-2018 г годов

Председатель комиссии

Члены комиссии

КВЗ

КВ8

Рожин ГЕ  
Смирнова ЛБ  
Капаркулова ВИ  
Султанов А.П.