

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

.. 11/10/2017 г.

Дом № 5 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Шахтеров

Домоуправление № города 8 г. Канукаллу, Урзулу

Общие сведения по строению

Год постройки 1976 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала —

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Богданов С.Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Давыдов С.И.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Дуболин О.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания — удовлетв. отчасти

г) фасад здания удовлетв.

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв.

е) подвальные помещения —

ж) отмостка вокруг здания удовл.

з) система центрального отопления удовлетв.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Шахтеров 3

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетв.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетв.

м) электрохозяйство удовлетв.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Факт не эксплуатируемые в сроки + зимний период 2017-2018 г годов

Председатель комиссии

И

Давид ГЕ.

Члены комиссии

И

Федотов С.А.

№ 23

№ 1

И

Давид Г. И.