

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

11.10

2017 г.

Дом № 11 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Малинники

Домоуправление № города 8 г. Талуси

Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала —

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Роданой 2.8

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

Анисимовой 7.8

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Калидиной В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша тесношерстная исправное состояние

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостка вокруг здания не удовл. / нет рассвета обветривания

з) система центрального отопления тесношерстная исправное состояние

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

Т.И.И.И.

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

удовл.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, *зажогов* (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовь

м) электрохозяйство *технические исправные системы*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц —

обеспечен

Выводы и предложения.

Доля в мероприятиях осенне-зимнего периода 2017-2018г годов.

Председатель комиссии —

Члены комиссии —

А. Жуков

*Жукова Г.И.
Колесникова А.Н.*

Председатель совета дома: —