

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

16 октября 2004 г.

Дом № 11 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Фрунзев

Домоуправление № города п. 8 в Коммуны

Общие сведения по строению

Год постройки 1985 материал стен кв. панели

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами _____ Руминой Т.Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____ Мартынова М.В.

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Спирidonовой М.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения тех. подполье удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отпления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Тарутинские 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлетворительно

м) электрохозяйство удовлетворительно

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Работы по эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов

Председатель комиссии

Члены комиссии

КВ 45

И. Рерина Т.Е.
В.А. Смирнова Л.Б.
С.А. Мартынова В.В.