

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

5 октября 2007 г.

Дом № 20 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Новособорская _____

Домоуправление № города № 8 Казани _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен кирпич _____

Число этажей 5 наличие подвала есть _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рашной Т.Е. _____

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Левини Л.В. _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Спиридюковой Л.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительно _____

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания не удовлетворительно. соед. _____

г) фасад здания удовлетворительно _____

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительно _____

е) подвальные помещения удовлетворительно _____

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительно _____

з) система центрального отопления удовлетворительно _____

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Новособорская 25 _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовлетворительно _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, ^{вент. шах.} газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовлет.

м) электрохозяйство удовлет.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Воп к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2018г годов

кв. н Лерин Левина МВ
Председатель комиссии Рыкина ТР
Члены комиссии Смирнова МВ