

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

17 октября 20017 г.

Дом № 15 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Новомободская

Домоуправление № города г. Колуши 8

Общие сведения по строению

Год постройки 1957 материал стен сборно-щитовой

Число этажей 1 наличие подвала -

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рудина Г.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Каледина В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения _____

ж) отмостка вокруг здания не удовл.

з) система центрального отопления удовл.

техническое исправное состояние

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

удов.

удов.

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

Дом в коммунальном секторе жилищного периода 2017-2018 г годов

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Горюх

*Родина Г.В.
Балдериса В.И.*