

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

5 октября 2014 г.

Дом № 13 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Киселевская

Домоуправление № города № 8 г. Казани

Общие сведения по строению

Год постройки 1974 материал стен кр. кирпич

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рожиной Т.Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Смирновой М.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл.

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения не удовл. из-за неисправности

дренажной системы, замешатель верой

ж) отмостка вокруг здания не удовл. (нет решетки водост.)

з) система центрального отопления удовл.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Трутинская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.

д) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) удовл.

м) электрохозяйство удовл.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Работы с эксплуатацией в осенне-зимний период 2018-2019 г. годов

кв 18 С.А. Саралма ОН
Председатель комиссии Л.А. Зорина ТЕ
Члены комиссии В.А. Спиридонова МБ