

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

14 сентября 2014 г.

Дом № 5 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Сыгловская

Домоуправление № города №8 в Коссури

## Общие сведения по строению

Год постройки 2000 материал стен кирпич

Число этажей 6 наличие подвала есть

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Резиной Т.Е.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Калашниковой Е.М.

и членом местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_

в присутствии техника Смирновой М.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

### I. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовл.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл.

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостка вокруг здания не удовл. (нет решетки)

з) система центрального отопления удовл.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Тарутинская 198

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, <sup>№ след. акт</sup> газоходы (даты составления актов о запуске и эксплуатации печей) удовы

м) электрохозяйства удовы

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Всем к теплоцентралям в осенне-зимний период 2014-2018 г годов

Председатель комиссии

Члены комиссии

кв 16

Рожина ТЕ  
Спирidonова ИФ  
Камышенкова ЕМ